CONSULTÓRIO 1
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta epoxi em paredes e teto
Aplicação manual de fundo selador em paredes
Aplicação de fundo selador em teto
Substituição porta (0,90x2,10)
Remoção dos azulejos

CONSULTÓRIO 2
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta epoxi
em paredes e teto
Aplicação manual de fundo selador
em paredes e teto
Instalação Ponto Climatizador
Remoção de Azulejo das paredes

SALA ACOLHIMENTO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Demolição de Alvenaria
Retirada Porta (0,90x2,10)
Execução Fechamento em alvenaria(Retirada da porta)
Substituição de Cerâmica de piso

Consultório
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Remoção Divisorias existentes
Execução divisoria gesso acartonado
Execução Abertura (2,00x0,60m)
Substituição porta (0,90x2,10)
Instalação Ponto Climatizador

SALA ACS
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Pintura a oleo - Portas
Retirada Abertura Existente
Execução Abertura (2,00x0,60m)
Substituição porta (0,90x2,10)
Instalação Ponto Climatizador

Copa
Executar Porta (0,90x2,10m)
Executar Pintura Epoxi
Executar Pintura Teto
Substituir Piso Cerâmico
Adequar Instalação Hidráulica e Sanitaria

CONSULTÓRIO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Substituição porta (0,90x2,10)
Instalação Ponto Climatizador

CONSULTÓRIO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Demolição de Alvenaria
Retirada Porta (0,90x2,10)
Execução Fechamento em alvenaria(Retirada da porta)
Instalação Ponto Climatizador
Substituição da Cerâmica

SANITÁRIO ACESSIVEL
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta epoxi em paredes
Aplicação manual de fundo selador em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
instalação de porta (0,90x2,10)
Execução de paredes em Gesso acartonado

PASSEIO ACESSIVEL
Adequar o passeio, nivelando o mesmo
com a entrada
da unidade de Saúde.

CIRCULAÇÃO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Substituição de cerâmica

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta
látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador
acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta
látex acrílica em teto
Substituição porta (0,90x2,10)
Instalação Ponto Climatizador

DEPÓSITO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Execução divisoria gesso acartonado
Execução Abertura (0,90x0,60m)

RECEPÇÃO
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Abertura na alvenaria para instalação de porta (0,90x2,10)
Instalação Ponto Climatizador
Fechamento da porta externa com alvenaria e reboco
Remoção de alvenaria para construção de Hall

SALA ACS
Aplicação e lixamento de massa látex em parede
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Substituição porta (0,90x2,10)
Instalação Ponto Climatizador
Fechamento da porta externa com alvenaria e reboco

SANITÁRIO
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Aplicação manual de pintura epoxi nas paredes
Substituição piso ceramico
Remoção Azulejo
Substituição dos aparelhos sanitários

EXPURGO
Aplicação de fundo selador látex pva em teto
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto
Aplicação manual de pintura epoxi
Substituição piso ceramico
Remoção Azulejo
Remoção aparelhos sanitários

PASSEIO PÚBLICO
Executar meio fio
Executar Calçada em concreto desempenado

PLANTA BAIXA EXISTENTE
ESC: 1:100
ÁREA: 240,00M²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESC: 1:500
ÁREA: 240,00M²



IMPLANTAÇÃO
ESC: 1:500
ÁREA: 240,00M²

LEGENDA INDICAÇÕES

TABELA DE ACABAMENTOS
PAREDE
Areamare + Reboco
Gesso Acartonado
Azulejo + Azulejo
TETO
Gesso Rebaixado
PVC
Laje em concreto
PISO
Cerâmico
Carvão de Madeira
Concreto

CIRCUL. COM PISO ANTIDERRAPANTE E INCOMBUSTÍVEL, COM COEFICIENTE DE FRICÇÃO IGUAL OU SEJAM, A 0,4 E RESISTÊNCIA À RUPTURA IGUAL A 4,0
VER DETALHE

PAREDES EM ALVENARIA A DEMOLIR
PAREDES A EXECUTAR (GESSO ACARTONADO)
PAREDES A EXECUTAR (ALVENARIA)

PREFEITURA DE HERVAL D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

PSF VILA RICA

ENDEREÇO

Local: PSF VILA RICA
Endereço: Rua Rui Barbosa, esq. Rua Belém Número: sn Bairro: Vila Rica

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Responsável:
Eugenia Bucco
Secretária de Saúde

DADOS DO PROJETO

Projeto: ARQUITETÔNICO

Referência: Adequação de Acessibilidade

Conteúdo:
Planta Baixa Existente
Implantação
Localização
Planta Detalhamento locais de Intervenção
Planta Baixa Alterada – final
Paginação do piso tatil

Responsável Técnico:
Melissa Demo
Engenheira Civil
CREA 053.732-S

Fiscalização:
Luiz Henrique Valgrande
Fiscal de Obras Públicas
CREA 68214-8

FOLHA: 01

Data	Desenho	Área (m²)	Escala	Código DATA	Total de Pranchas	Prancha
NOV/2021	Melissa	240,00M²	Indicada	ARQ -XXXXX	04	ESCALA: 1:50 01

A1