DETRANSC — GOVERNO DE SANTA CATARINA

INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 23.771.045/0002-46
R RUA IRMA LURDES, 775
CEP: 89820-000 / Xanxerê - SC
TEL: 34338510

ACOI
Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção

CERTIFICADO SEMESTRAL DE INSPEÇÃO VEICULAR ESCOLAR (CSIVE)

NÚMERO DO CERTIFICADO: 000044447-28

VEICULO APROVADO

01. PROPRIETÁRIO	02. CPF / CNPJ
GRAMONEI TRANSPORTES LTDA	08.475.025/0001-53

03. ENDEREÇO / CEP
RUA GETULIO VARGAS, 689 CENTRO CONCÓRDIA SC / 89700-019

CARACTERÍSTICAS ATUAIS DO VEÍCULO (DADOS DO CRLV)

04. ESPÉCIE / TIPO	05. CARROÇARIA		
PASSAGEIRO / ONIBUS	TRANSPORTE DE ESCOLARES		
06. MARCA / MODELO / VERSÃO	**07. COR**	**08. ANO DE FABRICAÇÃO / MODELO**	
MARCOPOLO/VOLARE V8L ESC	AMARELA	2010/2010	
09. PLACA / NF	**10. NUMERO DO CHASSI**	**11. COMBUSTÍVEL**	**12. POTÊNCIA(CV)** / **13. CILINDRADA(CC)**
MIB9A92	93PB42G3PAC032807	DIESEL	115 / 0
14. TARA(T)	**15. PBT (T)**	**16. CMT (T)**	**17. LOTAÇÃO (P)** / **18. RENAVAM**
4,45	8,00	11,00	39 / 00307985083

19.

FOTOS DO VEICULO

TRASEIRA



DIANTEIRA - LATERAL



PLACA



PANORAMICA



20. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O veículo em epígrafe foi inspecionado na base de endereço para a qual o organismo de inspeção emissor deste documento;

O presente documento não pressupõe qualquer garantia explícita ou implícita dada pelo organismo de inspeção, relativa aos componentes inspecionados, nem isenta o fabricante ou proprietário do veículo de suas responsabilidades quanto aos danos pessoais, materiais ou quaisquer perdas provocadas por problemas de manutenção ou operação incorreta.

21. OBSERVAÇÕES

22. DATA DE INSPEÇÃO	23. DATA DE VALIDADE
19/01/2026	19/07/2026

24. INSPETOR TÉCNICO	25. RESPONSÁVEL TÉCNICO
CLEITON LUIZ FRANCIOSI - 05670569962 CFT: 05670569962	JULIO CESAR BERTELLA - 09432010988 Crea: 2520565705

JULIO CESAR BERTELLA:09432010988

Assinado de forma digital por JULIO CESAR BERTELLA:09432010988
Dados: 2026.01.19 17:02:20 -03'00'

INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 23.771.045/0002-46
R RUA IRMA LURDES, 775
CEP: 89820-000 / Xanxerê - SC
TEL: 34338510
EMAIL: contatoxxe@inspevil.com.br

NÚMERO DO LAUDO
000044447-28

ORDEM DE SERVIÇO
11.365

RESULTADOS DOS ENSAIOS DA LINHA DE INSPEÇÃO MECANIZADAS



Associação Catarinense dos Organismos de Inspeção

INSPEVIL - INSPECAO VEICULAR LTDA - ME
CNPJ: 23.771.045/0002-46
R RUA IRMA LURDES, 775
CEP: 89820-000 / Xanxerê - SC
TEL: 34338510
EMAIL: contatoxxe@inspevil.com.br

NÚMERO DO LAUDO
000044447-28

ORDEM DE SERVIÇO
11.365

NUMERAÇÃO DO CHASSI



INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE TRASEIRA PARA A PARTE FRONTAL



INTERIOR DO VEÍCULO, RETIRADA DA PARTE FRONTAL PARA A PARTE TRASEIRA



EIXO E PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO



EIXO E PNEUS TRASEIROS DO VEÍCULO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



EXTINTOR DE INCÊNDIO



TESTES DE REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA

GRUPO 1
INFORMAÇÕES CONSTANTES NO CRLV
CONFORMIDADE DAS CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO
GRUPO 2
PÁRA-CHOQUES
ESPELHOS E RETROVISORES
LIMPADOR E LAVADOR DE PÁRA-BRISAS
PÁRA-SOL
VELOCÍMETRO
BUZINA
CINTOS DE SEGURANÇA
EXTINTOR DE INCÊNDIO
TRIÂNGULO DE SEGURANÇA
ESTEPE
TACÓGRAFO
CINTO DE SEGURANÇA DA ÁRVORE DE TRANSMISSÃO
LACRES DA BOMBA DE SEGURANÇA
RODAS FORA DO LIMITE
FAROL TRASEIRO
VIDROS
GRUPO 3
LANTERNAS
LUZES INTERMITENTES DE ADVETÊNCIA
RETRORREFLETORES
GRUPO 4
FARÓIS PRINCIPAIS
FARÓIS AUXILIARES
LANTERNA DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRAISEIRA
LUZES DO PAINEL
GRUPO 5
FREIOS DE SERVIÇO
FREIOS DE ESTACIONAMENTO
COMANDOS
SERVOFREIO
RESERVATÓRIO DE LÍQUIDOS DE FREIOS
RESERVATÓRIO DE AR / VÁCUO
CIRCUITO DE FREIO
DISCOS, TAMBORES, PRATOS E COMPONENTES
GRUPO 6
ALINHAMENTO DE RODAS
VOLANTE E COLUNA
MECANISMO, BARRAS E BRAÇOS
ARTICULAÇÕES
SERVODIREÇÃO HIDRAÚLICA
ARMOTECEDOR DE DIREÇÃO
GRUPO 7
FUNCIONAMENTO DA SUSPENÇÃO
EIXOS
ELEMENTOS ELÁSTICOS
ELEMENTOS ABSORVEDORES DE ENERGIA
ELEMENTOS ESTRUTURAIS
ELEMENTOS DE ARTICULAÇÃO
ELEMENTOS DE REGULAGEM
ELEMENTOS LIMITADORES
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
ELEMENTOS COMPLEMENTARES
SUSPENSÃO PNEUMÁTICA
GRUPO 8
DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
TAMANHO E TIPO DOS PNEUS
SIMETRIA DOS PNEUS E RODAS
ESTADO GERAL DOS PNEUS
ESTADO GERAL E FIXAÇÃO DAS RODAS OU AROS DESMONTÁVEIS
GRUPO 9
PORTAS E TAMPAS
VIDROS E JANELAS
BANCOS
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
SISTEMA DE EXAUSTÃO DOS GASES
CARROÇARIA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA